


DALI-Power-Drehgeber

Potentiomètre de puissance DALI

Encoder rotativo di potenza DALI



Für elektronische Vorschaltgeräte mit DALI-Schnittstelle (DALI EVG)

Ein aktiver (a) und (optional) ein passiver (p) DALI-Power-Drehgeber für maximal bis zu 25 DALI EVG.

Legende

N	Neutralleiter
L	Aussenleiter (230 V AC, 50 Hz)
da+	DALI-Steuerleitung da+
da-	DALI-Steuerleitung da-

Pour les ballast électronique avec interface DALI (DALI EVG)

Un potentiomètre de puissance DALI actif (a) et (en option) un passif (p) pour 25 ballasts DALI au maximum.

Légende

N	Conducteur de neutre
L	Conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
da+	Ligne de commande DALI da+
da-	Ligne de commande DALI da-

Per alimentatore elettronico con interfaccia DALI (DALI EVG)

Un encoder di potenza DALI attivo (a) e (optional) un encoder passivo (p) per max 25 utenze DALI.

Legenda

N	Conduttore neutro
L	Conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
da+	Cavo di comando DALI da+
da-	Cavo di comando DALI da-

- > Ein geschlossener Ring der Steuerleitung ist nicht zulässig.
- > Die Gesamtlänge der Steuerleitung darf 300 m nicht übersteigen.
- > Beim Anschluss der Steuerleitung an die DALI Power-Drehgeber muss auf die korrekte Polarität der Zuleitungen geachtet werden.
- > Beim Anschluss der Steuerleitung an die DALI EVG muss nicht speziell auf eine polaritätskorrekte Klemmenbelegung geachtet werden.

- > La ligne de commande ne doit pas former une boucle fermée.
- > La longueur totale de la ligne de commande ne doit pas dépasser 300 m.
- > Lors de la connexion de la ligne de commande aux potentiomètres de puissance DALI, veiller à la polarité correcte des câbles.
- > Lors de la connexion de la ligne de commande aux ballasts DALI, il n'est pas nécessaire de respecter une polarité spéciale des bornes.

- > Non sono ammessi circuiti chiusi del cavo di comando.
- > La lunghezza totale del cavo di comando non deve superare 300 m.
- > Nell'allacciare il cavo di comando all'encoder di potenza DALI prestare attenzione alla corretta polarità dei cavi di alimentazione.
- > Nell'allacciare il cavo di comando all'utenza DALI non è strettamente indispensabile prestare attenzione alla corretta polarità dei morsetti.